


Aufbauanleitung 05/2019

WERKZEUG:


Gummihammer (beiliegend)

*Aufbau des Tisches auf einer **weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden.*




1 Beinelemente
2 Querstege


3 Keile
4 Tischplatte




1. Tischplatte (**4**) auf die Oberseite legen. Beinelemente (**1**) auf die angeschraubten Quersargen stecken.




2. Querstege (**2**) mit der **abgesetzten Kante** nach oben durch die Schlitz in den Tischbeinen führen.




3. Keile (**3**) mit der **beschichteten Seite** nach oben zeigend **unterhalb** der Querstege in den selben Schlitz schieben.



4. Nutklötze auf der Tischplatte in die Befestigungsschlitz im Rahmen drehen.



5. Mit dem Gummihammer die Keile **vorsichtig einschlagen** bis sie fest sitzen.




6. Die Keile sollten circa 1,5 cm nach außen überstehen. Der Quersteg darf **keinen Abstand** zum Tischbein mehr haben.

Assembly instruction 05/2019


TOOLS:

Rubber mallet (enclosed)


Assemble table on a **soft surface (e.g. blanket)** to avoid damage.




- 1 Table-leg elements
- 2 Crossbars
- 3 Wedges
- 4 Table-top




- Place table-top (4) upside down. Slide table-leg elements (1) in corresponding slots on the screwed on frame.




- Push crossbars (2) through slits in table-legs with **cut out edges** facing upwards.




- Plug wedges (3) through same slit underneath cross bar. **Coated edges** are facing upwards



- Turn pads on the table-top into the slots in the frame to fasten.



- Use rubber mallet to **carefully hammer** the wedges in until tight.



- Wedges should protrude approximately 1.5 cm. Gap between crossbar and table-leg must be **closed**.